LEGENDE Bestand

Waldbestand:

I: bis 20m hohe Birke, Esche, Holunder, Lärche, Walnuß, Kastanie, Buche, Schlehe, Ranunkelstrauch
II: bis 20m hohe Douglasien
III: bis 5m hohe Sträucher
IV: bis 20m hohe Fichte, Tanne, Douglasie
V: bis 20m hohe Douglasie, Eiche, Kirsche, Hainbuche, Buche, Hasel
VI: bis 5m hohe Sträucher, Hasel

Geltungsbereich B-Plan:

bestehender Baum

bestehender Baum, Solitär, besonders erhaltenswert

Prinzbacher Straße

Wald-Biotop Felsen

Steinbruch, Fels

Wald-Biotop Steinbruch

Graben verdohlt

Rebberg

Japan-Knöterich

Parkplatz aus Schotter

Asphalt Betonplatten/ Gebäude

Sträucher bis 10m Höhe (Birke, Weide, Wildrose, Hartriegel, Hainbuche, Ginster), Bestand

Wiesenvegetation 3

Ruderalvegetation entlang Straße

Hecke aus Sträuchern und Bäumen

Schotterfläche, teils begrünt

z.T. offener Steilhang

3101 Lagerplatz Asphalt

3114

verdichtete Tragschicht, partiell asphaltiert

Rebberg

Biotop 7614-317-1228 Trocken- und Magerrasen

verlassenes Gebäude

Entwässerungs-richtung

3099

3120

3120

Biotop 7614-317-1230 Auwald

Wild- und Gartensträucher: Weide, Hartriegel, Pappel, Brombeere, Goldrute, Erle, Wacholder, Kirschlorbeer, Rhododrendren, Schneeball

asphaltierter Weg

Wasser führender Graben

Biotop 7614-317-1229 Röhricht

Überschwemmungs-bereich HQ100

Bewirtschaftungsgrenze

Prinzbach

Prinzbacher Straße

Bachweg, Grasweg mit zwei Schotterstreifen

Streuobstwiese

Schotterweg

Wiesenvegetation 1

Wiesenvegetation 2

Biotop 7614-317-1231 Auwald

Breitmatten

Getreide

Grünland

Hofgrün

3120

Mais

Umweltbericht zum Bebauungsplan „Rebberg", Biberach

Bestandsplan, Anlage 5
Plan 2, A3
Maßstab: 1: 1.500
24.04.2014

Alexandra Stöhr
Freie Garten- und Landschaftsarchitektin
Kirchstr.11, 77790 Steinach, 07832/ 9789669